

BCD街区 進捗状況


令和7年11月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



B-1棟歩廊 型枠組立状況



B-2棟 EV棟外壁塗装状況



C-2棟 基礎工事状況



D棟 基礎工事状況

11月19日～12月9日の工事内容

- B-1棟 歩廊
底コンクリート、型枠工事
インターロッキング
PASSBOX設置
- B-2棟(自走式駐車場)
外構工事
内装工事
エレベーター工事
- C-2棟(賃貸住宅)
躯体工事
- D棟(分譲住宅)
躯体工事

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体