

BCD街区 進捗状況

令和7年12月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



B-1棟歩廊 融雪保護モルタル状況



B-2棟 DKパネル取付状況



C-2棟 軀体工事状況



D棟 軀体工事状況

12月10日～1月13日の工事内容

- B-1棟 歩廊
塗装工事
電気設備工事
防水工事
検査

- C-2棟(賃貸住宅)
軀体工事

- D棟(分譲住宅)
軀体工事

- B-2棟(自走式駐車場)
クリーニング工事
試運転調整
検査