

A街区外構工事 進捗状況

令和6年6月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

施工状況



床堀 完了状況



L型擁壁型枠組立 完了状況

6月13日～7月9日の工事内容

○特殊舗装工

北東側 タイル舗装

北西側 コンクリート打設、タイル舗装

○融雪設備工

北西側 ロードヒーティング

○路盤工

北西側 凍上抑制層、下層路盤

東側（受水槽周辺） 凍上抑制層

○側溝工

東側（受水槽周辺） 集水柵、暗渠管設置